

GULLSPACK® AIRLESS

Gebrauchsfertiger, feinkörniger Airlesspachtel zum Glätten von mineralischen Untergründen im Innenbereich, bis max. 3 mm Schichtdicke verarbeitbar

Produktbeschreibung

Einsatzbereich

Zur Erstellung von hochweißen Untergründen für die nachfolgende Beschichtung mit Dispersions-Wandfarben, Tapeten oder anderen Wandbelägen. Gullspack® Airless haftet ausgezeichnet auf mineralischen Untergründen und ist leicht mit geeigneten Spritzgeräten zu verarbeiten. Er ist leicht schleifbar und ermöglicht so ein schnelles Erzielen einer glatten Oberfläche. Das Produkt ist umweltschonend, geruchsarm und diffusionsfähig, was einen optimalen Feuchtigkeitsaustausch der Wand gewährleistet.

Eigenschaften

Besonders standfest, feinkörnig, dünn ausziehbar, besonders hohes Füllvermögen, leicht verarbeitbar mit geeigneten Spritzgeräten, leicht schleifbar, filzbar, umweltschonend, geruchsarm, gut diffusionsfähig. Verarbeitbar mit allen üblichen Schneckenpumpen.

- sehr weiß
- geschmeidige Verarbeitung
- einfache Airlessverarbeitung



Technische Angaben



Anwendungsbereich	innen	Bindmittelbasis	Kunststoffdispersion
Lieferform	weiß	Brandverhalten	A2-s1, d0 nach DIN EN 13501
Packungsgröße	25 kg Eimer	Korngröße*	max. 0,1 mm
spez. Gewicht	ca. 1,55 g/cm ³	Produkt-Code F+L	BSW20
Verbrauch ¹	1,0 – 2,0 kg/m ²	VOC	A(c), 30 g/l; Produkt enthält: max. 30 g/l.
Schichtdicke	max. 3 mm pro Arbeitsgang	Abfallschlüssel ³	17 07 01 (trocken) 08 01 12 (flüssig)
Lagerung ²	kühl und trocken ca. 1 Jahr		

¹ Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund bei Flächenspachtelung mit 1 mm Schichtdicke. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch Anlegen einer Probefläche zu ermitteln. ² Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen. ³ Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Zusammensetzung (gemäß VdL)

Polyvinylacetatharz, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

GULLSPACK® AIRLESS

Gebrauchsfertiger, feinkörniger Airlesspachtel zum Glätten von mineralischen Untergründen im Innenbereich, bis max. 3 mm Schichtdicke verarbeitbar

Untergrundvorbehandlung

Untergrund

Die Untergründe müssen rissfrei, fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Salzen, Ausblühungen, Pilzbefall, Sinter- sowie Mehlkornschichten und sonstigen trennenden Substanzen, frei von Verfärbungen und verfärbenden Fremdeinschlüssen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. VOB, Teil C, DIN 18363, das Technische Merkblatt und die entsprechenden BFS-Merkblätter, jeweils in der neuesten Fassung, beachten! Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung Material/Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen. In Zweifelsfällen Fachberatung anfordern.

Risse

Risse fachgerecht aufarbeiten und entsprechende Trockenzeiten einhalten. Zur Durchführung der Arbeiten das BFS-Merkblatt Nummer 19.

Neuputze

Neuputze, je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen, mind. 2 bis 4 Wochen unbehandelt trocknen lassen. Mineralische Leichtputze und Kalkputze CS I > 1,0 N/mm² (P Ic) mind. 4 Wochen unbehandelt trocknen lassen. Nachputzstellen fluatieren. BFS-Merkblatt 9 beachten.

Beton

Schalöle, Fette und Wachse durch Netzmittelwäsche entfernen. Sinterschichten sind mechanisch zu entfernen. Die Saugfähigkeit des Betons durch Benetzungsprobe prüfen. Des Weiteren gelten die Richtlinien laut BFS-Merkblatt 8 bei Innenbeschichtungen.

Stark saugende / sandende Untergründe

Stark saugende Untergründe mit **Conti® Uni Tiefgrund WV** einlassen.

Normal saugende Untergründe

Auf normal saugenden Untergründen, wie z. B. Beton, Gipskarton, Putz (MG Plc, PII, PIII, PIVa, b, c), kann das Material direkt verarbeitet werden.

Nicht saugende Untergründe

Nicht saugende Untergründe ggf. mit **Conti® Quarzgrund** vorstreichen. Glatte, glänzende Flächen zuvor anrauen.

Verarbeitungsangaben

Materialeinstellung

Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Nicht mit andersartigen Materialien mischen.

dersartigen Materialien mischen.

Auftragsverfahren

Kellenauftrag, Airless-Spritzverarbeitung

Verarbeitung

Die optimale Betriebstemperatur liegt zwischen +10°C und +30°C. - Es darf nicht bei Temperaturen unter +5°C oder über +35°C und einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 80% verarbeitet werden. Die genannten Bedingungen beziehen sich auf den Raum, den Untergrund und das Material selbst. - Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen können die Trocknungszeit des Materials verlängern.

Je nach Beschaffenheit in 1 - 3 Arbeitsgängen mit rostfreier Stahlkelle auftragen oder mit geeignetem Airlessgerät Vollflächig in 0,5 bis 3,0 mm Schichtdicke aufspritzen und mit Stiel- oder Handspachtel planeben abglätten. Bei vorhandenen Fugen immer in Fugenrichtung abglätten. Für eine dekorative Endbeschichtung Strukturauftrag durch Reduzieren der Material- und Luftmenge vornehmen. Bei glatten Oberflächen Innenecken mit Heizkörperpinsel nachwaschen. Auf dichten, wenig saugenden Untergründen können feine Luftblasen entstehen. Diese können nach kurzer Abluftzeit durch nochmaliges Glätten entfernt werden. Der Zeitpunkt des Nachglättens ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Objekt. Sollten nach dem Nachglätten nochmals Blasen entstehen, wurde etwas zu früh geglättet. Den Glättvorgang dann wiederholen. Bei rauen, strukturierten Untergründen ist zur Erzielung einer glatten, ebenen Oberfläche evtl. ein Nachspachteln erforderlich.

Nach Durchtrocknung kann die Oberfläche plangeschliffen werden. Bei Schleifarbeiten empfehlen wir das Tragen persönlicher Schutzausrüstung (geeignete Schutzbrille und Staubmaske - Staubfilter P2).

Insbesondere an den Stoßfugen von Filigrandeckenelementen können infolge von Schwindverformungen der Deckenelemente bzw. des Aufbetons bei kurzen Bauzeiten und nicht hinreichender Austrocknung Schwindrisse entstehen.

Spritzputzpachtel können keine rissüberbrückenden Eigenschaften zugeordnet werden.

Spritzparameter

Airless: Düsengröße: 0,035 - 0,043"; Spritzdruck: 150 - 180 bar
Bei Airless-Anwendung sämtliche Filter entfernen. Als Airless-Pistole sollten für Spachtelmassen vom jeweiligen Hersteller empfohlene Spritzpistolen mit höherem Durchlass eingesetzt werden.

Der Auftrag mit Putzfördergeräte wie z. B. Schneckenpumpen ist möglich: Düse: 4-6 mm, Spritzdruck: 3-4 bar, Zerstäuberluftdruck: je nach Bedarf ca. 0,5 - 1,5 bar, Zerstäuberluftmenge: ca. 500 l/minute.

Achtung! Bei Pausen Druck aus Maschine/Schlauch ablassen.

GULLSPACK® AIRLESS

Gebrauchsfertiger, feinkörniger Airlessspachtel zum Glätten von mineralischen Untergründen im Innenbereich, bis max. 3 mm Schichtdicke verarbeitbar

Trockenzeit / Überarbeitung

Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 12 Stunden oberflächentrocken und überarbeitbar. Bei kühler, feuchter Witterung, hoher Schichtstärke und auf nicht saugenden Untergründen verlängert sich die Trockenzeit. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 6 - 8 Tagen.

stimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Überarbeitung

Vor dem Streichen oder Tapezieren geschliffene Flächen entstauben und mit **Conti® Uni Tiefgrund WV** grundieren.

Hinweise

Besonders zu beachten

Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Technischen Merkblätter durchzuführen. In schwierigen Fällen Beratung einholen.

Besondere Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren, Farbnebel nicht einatmen und einen geeigneten Atemschutz für Farbspritzarbeiten anlegen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Mit dem **REMA®-System!** Eintrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel Nr. 17 07 01 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12) entsorgen.

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: profi@conticoatings.com oder Tel.: +49 208 9948-156. Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können Sie über www.conticoatings.com aufrufen.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung be-

GULLSPACK® AIRLESS

Gebrauchsfertiger, feinkörniger Airlesspachtel zum Glätten von mineralischen Untergründen im Innenbereich, bis max. 3 mm Schichtdicke verarbeitbar

GULLSPACK®



Achtung!

Bei Pausen: Druck aus Maschine/Schlauch ablassen!

Airless-Spritzparameter:

Düsengröße: 0,035 - 0,043"; Spritzdruck: 150 - 180 bar. Bei Airless-Anwendung sämtliche Filter entfernen. Als Airless-Pistole sollten für Spachtelmassen vom jeweiligen Hersteller empfohlene Spritzpistolen mit höherem Durchlass eingesetzt werden.

Der Auftrag mit Putzfördergeräte wie z. B. Schneckenpumpen ist möglich:

Düse: 4-6 mm, Spritzdruck: 3-4 bar,
Zerstäuberluftdruck: je nach Bedarf ca. 0,5 - 1,5 bar,
Zerstäuberluftmenge: ca. 500 l/minute.